

جدول معیار پذیرش نمونه

پژوهشکده شیمی و پتروشیمی - گروه پژوهشی نساجی و چرم

ردیف	نام آزمایشگاه	نام نمونه (فله - کارتنی)	مقدار نمونه	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
۱	فیزیک نساجی (نخ، پارچه و پوشاک)	انواع نخ	یک بوبین با حداقل ۱۰۰۰ متر نخ یا ۱۰۰ گرم	بوبین	چنانچه رطوبت نمونه هم مد نظر باشد به صورت کاملاً درزبندی شده، بسته بندی و ارسال شود.
۲	"	انواع منسوجات	حداقل یک متر در عرض کامل		
۳	"	انواع جوراب	حداقل ۵ جفت		
۴	"	انواع پوشاک	حداقل یک ثوب، ترجیحاً دو ثوب		
۵	"	پرچم	حداقل ۲ عدد		
۶	"	پارچه روکش شده	حداقل یک متر در عرض کامل		
۷	"	زیپ	حداقل ۱۵ عدد زیپ		
۸	کف پوش های نساجی	انواع کفپوش	حداقل یک متر در عرض کامل		
۹	فیزیک الیاف (طبیعی و مصنوعی)	انواع الیاف	حداقل ۱۰۰ گرم		چنانچه رطوبت نمونه هم مد نظر باشد به صورت کاملاً درزبندی شده، بسته بندی و ارسال شود.
۱۰	"	انواع تاپس	حداقل ۵۰ متر بدون اعمال کشش		
۱۱	"	پنبه هیدروفیل	حداقل ۵ بسته		
۱۲	شناسائی	انواع پتو (برچسب)	حداقل یک عدد		
۱۳	"	انواع فرش (برچسب)	حداقل یک تخته		
۱۴	فرآورده های سلولوزی و بهداشتی	انواع نوار بهداشتی	حداقل ۵ بسته		
۱۵	"	انواع پوشک بچه	حداقل ۳ بسته		
۱۶	"	انواع پوشک	حداقل ۳ بسته		

ردیف	نام آزمایشگاه	نام نمونه (فله - کارتنی)	مقدار نمونه	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
		بزرگسال			
۱۷	چرم، پایپوش و توپهای ورزشی	انواع چرم طبیعی	-چرم گاوسانان حداقل یک جلد -چرم گوسفندی و بزی حداقل ۲ جلد		
۱۸	"	انواع چرم مصنوعی	یک متر در عرض کامل		
۱۹	"	دمپایی	حداقل ۳ جفت در مورد دمپایی راحتی تولید داخل از مواد به کار رفته در آن (رویه، آستر، کفی و غیره) نیز به طور جداگانه ارسال شود.		
۲۰	"	کفش ورزشی	حداقل ۳ جفت در مورد نمونه های داخلی از مواد به کار رفته در آن (رویه، آستر، کفی و غیره) نیز به طور جداگانه ارسال شود.		
۲۱	"	کفش راحتی	حداقل ۳ جفت در مورد نمونه های داخلی از مواد به کار رفته در آن (رویه، آستر، کفی و غیره) نیز به طور جداگانه ارسال شود.		
۲۲	"	پایپوش ایمنی، محافظتی و مشاغل	حداقل ۳ جفت در مورد نمونه های داخلی از مواد به کار رفته در آن (رویه، آستر، کفی و غیره) نیز به طور جداگانه ارسال شود.		
۲۳	"	پوتین افراد	حداقل ۳ جفت		

ردیف	نام آزمایشگاه	نام نمونه (فله - کارتنی)	مقدار نمونه	مشخصات بسته بندی	شرایط نمونه هنگام دریافت
		نیروهای مسلح	در مورد نمونه های داخلی از مواد به کار رفته در آن (رویه، آستر، کفی و غیره) نیز به طور جداگانه ارسال شود.		
۲۴	"	بند کفش	حداقل ۳۰ عدد		
۲۵	"	پایپوش آتش نشانی	انجام آزمون در داخل کشور میسر نیست		
۲۶	"	پوست خشک	یک جلد		
۲۷	"	سالامبور	یک جلد		
۲۸	"	وت بلو	یک جلد		
۲۹	"	توپ	۶ عدد (آزمون در آزمایشگاه های همکار انجام می شود)		
۳۰	مواد شیمیایی و رنگریزی	آهار و مواد رنگزا	یک قوطی (۵۰۰ گرم)		قبل از تهیه نمونه، خوب هم زده شود.