

INSO  
(Std. No.)  
1st Edition  
2021

**Iranian National Standardization Organization**



جمهوری اسلامی ایران  
**Islamic Republic of Iran**  
سازمان ملی استاندارد ایران



استاندارد ملی ایران  
(شماره استاندارد)  
چاپ اول

۱۴۰۰

**صنعت نفت - جانمایی علایم ایمنی**



دارای محتوای رنگی

**Petroleum industry – Safety sign layout**

**ICS: 01.080.10; 01.080.20; 01.08.99; 13.220.01; 75.200**

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

ایمیل: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

**Iranian National Standardization Organization (INSO)**

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، بهروزرسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### «صنعت نفت - جانمایی عالیم ایمنی»

#### سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

کارشناس ایمنی و آتش نشانی، شرکت پالایش نفت آبادان

امرائی، حامد

(کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرگانی فنی)

دبیر:

کارشناس آتش نشانی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های  
نفتی

مجدا آبادی فراهانی، شهرزاد

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

کارشناس ارشد، اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند  
غیرعامل - وزارت نفت

احسنی، مریم

(کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط  
زیست)

معاون ایمنی و آتش نشانی، اداره کل بهداشت، ایمنی،  
محیط زیست و پدافند غیرعامل - وزارت نفت

احمدی، شهرام

(کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار)

رییس ایمنی و آتش نشانی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  
منطقه کرمانشاه

بابا حیدری، شهروز

(کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط  
زیست)

کارشناس ایمنی، شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد  
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و  
محیط زیست)

بیاتی، امیر

معاون آموزش و تربیت بدنی، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  
شهرداری تهران

حجازی، سید هادی

(کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست)

عضو مستقل

دوازده‌امامی، سینا

(دکتری مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست)

رئیس بهداشت، ایمنی، محیط زیست، شرکت خطوط لوله و  
مخابرات نفت ایران منطقه شمال غرب

لازمی، بهنام

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

سرپرست بهداشت، ایمنی، محیط زیست، شرکت توسعه پالایشی  
پیشگامان سیراف

مولایی قرا، فرشته

(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

ناصری، کیومرث  
کارشناس بهداشت، ایمنی، محیطزیست و پدافند غیرعامل،  
(کارشناسی ارشد محیط زیست- مدیریت سلامت، ایمنی و  
محیط زیست)  
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب، مرکز بهرهبرداری چشم  
خوش

ویراستار:

ابراهیم، الهام  
(کارشناسی شیمی کاربردی)  
پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

## فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	...
۱ هدف و دامنه کاربرد	...
۲ مراجع الزامی	...
۳ مشخصات علائم ایمنی	...
۱-۳ کلیات علائم ایمنی	...
۲-۳ انواع علائم ایمنی	...
۳-۳ علائم تجهیزات آتش‌نشانی	...
۴-۳ علائم انواع حریق	...
۵-۳ علائم لوزی خطر	...
۶-۳ علائم مواد خطرناک	...
۷-۳ علائم پسماندهای خطرناک	...
۸-۳ علائم موانع ایمنی	...
۴ جانمایی نشانه‌های ایمنی در تأسیسات	...
۵ نشانه‌گذاری و رنگ‌آمیزی در تأسیسات	...
۶ نقشه‌ها و نمودارهای تخلیه اضطراری	...
پیوست الف (الزامی) نشانه‌ها برای کاربردهای عمومی	...
پیوست ب (الزامی) نمادها برای استفاده در خدمات آتش‌نشانی	...
پیوست پ (الزامی) نمادهای سامانه‌های اطفاء حریق	...
پیوست ت (الزامی) نمادهای تجهیزات آتش‌نشانی	...

## پیش‌گفتار

استاندارد «صنعت نفت- جانمایی عالیم ایمنی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در ..... اجلاسیه کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده‌های نفتی مورخ ۱۴۰۰/۰۰/۰۰ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منابع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

- 1- NFPA170: 2021, Fire safety and emergency symbols
- 2- Emergency response guide book: 2020, A guidebook intended for use by first responders during the initial phase of a transportation incident involving hazardous materials/dangerous goods

## مقدمه

وجود علائم و تابلوهای ایمنی در محیط‌های کاری به منظور پیشگیری از وقوع حوادث محتمل و آسیب‌های احتمالی به کارکنان در اثر ریسک‌هایی که از قبل شناسایی شده است، امری اجتناب‌ناپذیر است. با به کارگیری علائم ایمنی در محیط‌هایی که دارای خطرات بالقوه هستند، هشدارهای لازم همواره در دید کارکنان عملیاتی بوده و خطرات آن محیط را اعلام می‌کند.

با توجه به ماهیت خطرناک مشاغل در صنعت نفت به دلیل استفاده از فراورده‌های نفتی و تجهیزات با فشار و دمای کاری متفاوت و همچنین نظر به اینکه اغلب مشاغل در صنعت نفت وابسته به افراد هستند، لذا نصب علائم ایمنی می‌تواند در کنترل حوادث و آسیب‌های پیش‌بینی‌شده کمک به سازی محسوب شود.

در این راستا این استاندارد به منظور یکپارچه‌سازی در استفاده و جانمایی علائم ایمنی در صنعت نفت، متناسب با رویه‌های جاری در این صنعت و با بهره‌مندی از تجارب خبرگان و بهره‌گیری از توصیه‌های استانداردهای بین‌المللی مختلف در زمینه موارد مرتبط، گردآوری و تدوین شده است.

## صنعت نفت- جانمایی علائم ایمنی

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات کلی و جانمایی تابلوها و علائم ایمنی موردنیاز در تأسیسات و تجهیزات واحدهای صنعت نفت و همچنین فراهم کردن علائم ایمنی و آتش نشانی به صورت یکپارچه جهت ارتقای سطح ارتباطات و اطلاع رسانی در خصوص مخاطرات است.

این استاندارد برای تعیین علائم ایمنی متناسب با ماهیت فرایندهای مرتبط در صنعت نفت کاربرد دارد. همچنین این استاندارد برای تعیین علائم ایمنی برای فرایندهای خارج از صنعت نفت (مانند صنایع سیمان و غیره) کاربرد ندارد.

### ۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۸۷: سال ۱۳۹۹، ایمنی ماشین‌آلات- جلوگیری از راه افتادن غیرمنتظره

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۹۵۶-۱: سال ۱۳۹۶، نمادهای نگاشتاری- رنگ‌های ایمنی و علائم ایمنی- قسمت ۱: اصول طراحی علائم ایمنی و نشانه‌گذاری ایمنی

۳-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۹۵۶-۲: سال ۱۳۹۶، نمادهای نگاشتاری- رنگ‌های ایمنی و علائم ایمنی- قسمت ۲: اصول طراحی برچسب‌های ایمنی محصول

۴-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۹۵۶-۳: سال ۱۳۹۱، نمادهای نگاره‌ای- رنگ‌های ایمنی و علائم ایمنی- قسمت ۳: اصول طراحی نمادهای نگاره‌ای برای استفاده در علائم ایمنی

۵-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۹۹۵۶-۴: سال ۱۳۹۲، نمادهای نگاره‌ای- رنگ‌های ایمنی و علائم ایمنی- قسمت ۴: خواص رنگ‌سنگی و نورسنجی مواد علامت ایمنی

۶-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۱۰۶: سال ۱۳۹۰، شناسایی ایمنی- علائم طرح فرار و تخلیه.

۷-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۲۳۶: سال ۱۳۹۹، نمادهای نگاشتاری- علائم ایمنی- سیستم‌های راهنمای راههای ایمن (SGWS)

۸-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۸۵۷: سال ۱۳۹۹، صنعت نفت- خطوط لوله انتقال در خشکی- الزامات فنی و توصیه‌های مهندسی

۹-۲ آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک، وزارت راه و ترابری- سازمان حفاظت محیط‌زیست، تاریخ تصویب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲، مصوبات هیأت وزیران

**2-10 ISO 7010: 2020, Graphical symbols– Safety colours and safety signs– Registered safety signs**

یادآوری- استاندارد ملی ایران-ایزو ۱۰۱۰: سال ۱۳۹۱، نمادهای نگاره‌ای- رنگ‌های ایمنی و علائم ایمنی- علائم ایمنی ثبت‌شده با استفاده از استاندارد ۲۰۱۲: ۲۰۱۱ + Amd1: ۲۰۱۲ + Amd2: ISO 7010: ۲۰۱۱ تدوین شده است.

**2-11 ANSI/ASSE Z244.1: 2020, Control of hazardous energy– lockout/tagout and alternative methods**

**2-12 ANSI/ISEA Z358.1: 2014, Emergency eyewash and shower equipment**

**2-13 ANSI Z535.1: 2017, Safety colors**

**2-14 NFPA 704: 2022, Standard system for the identification of the hazards of materials for emergency response**

**2-15 ASME A13.1: 2015, Scheme for the identification of piping systems**

**2-16 BS 1710: 2014, Specification for identification of pipelines and services**

**2-17 BS 381C: 1996, Specification for colours for identification, coding and special purposes**

**2-18 IPS-E-TP-100: 2009, Engineering standard for paints**

### ۳ مشخصات علائم ایمنی

#### ۱-۳ کلیات علائم ایمنی

۱-۱-۳ جانمایی نشانه‌گذاری ایمنی، زاویه و شیب نوارها و نشانه‌ها باید مطابق با مجموعه استاندارد ملی ایران شماره ۹۹۵۶ در نظر گرفته شود.

۲-۱-۳ ارتباط بین ابعاد علائم ایمنی و فاصله دید تابلوها باید مطابق با الزامات پیوست الف استاندارد ملی ایران شماره ۱ ۹۹۵۶ در نظر گرفته شود.

۳-۱-۳ طراحی نمادهای نگاره‌ای از جمله اندازه و موقعیت قرارگیری، طرح قالب، استفاده از طرح پیکان در علائم ایمنی باید مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۳ ۹۹۵۶ در نظر گرفته شود.

۴-۱-۳ الزامات مربوط به رنگ و ضریب درخشانی و مواد به کار برده شده در ساخت تابلوهای علائم ایمنی باید مطابق با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۴ ۹۹۵۶ در نظر گرفته شود.

۵-۱-۳ رنگ‌های به کار گرفته شده برای تابلوها و علائم ایمنی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۴ ۹۹۵۶ در نظر گرفته شود. (همچنین در استاندارد ملی ایران شماره ۲ ۹۹۵۶، کلیات لازم در خصوص

برچسبها و رنگ‌های علائم به تفصیل، شرح داده است.)

**۶-۱-۳** الزامات مربوط به علائم طرح فرار و تخلیه باید مطابق با جزیيات ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۱۰۶ در نظر گرفته شود.

**۷-۱-۳** الزامات مربوط به علائم و راههای خروج اضطراری باید مطابق با جزیيات ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۲۳۶ در نظر گرفته شود.

### ۲-۳ انواع علائم ایمنی

تابلوها و علائم ایمنی بر اساس عملکرد آن در ۵ دسته کلی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

**۱-۲-۳** علائم نشان‌دهنده مسیرهای تخلیه، موقعیت‌های ایمن، تجهیزات ایمنی یا اقدامات ایمن که با حرف E نشان داده می‌شود. این حرف برگرفته از کلمه Evacuation به معنی تخلیه است. جدول ۳ استاندارد ISO 7010: 2020 نشان‌دهنده علائم ایمنی دسته‌بندی E است.

**۲-۲-۳** علائم نشان‌دهنده تجهیزات آتش‌نشانی که با حرف F نشان داده می‌شود. این حرف برگرفته از کلمه Fire به معنی آتش‌نشانی است. جدول ۴ استاندارد ISO 7010: 2020 نشان‌دهنده علائم ایمنی دسته‌بندی F است.

**۳-۲-۳** علائم نشان‌دهنده اقدامات لازم‌الاجرا (اجباری) که با حرف M نشان داده می‌شود. این حرف برگرفته از کلمه Mandatory به معنی اجباری است. جدول ۵ استاندارد ISO 7010: 2020 نشان‌دهنده علائم ایمنی دسته‌بندی M است.

**۴-۲-۳** علائم نشان‌دهنده ممنوعیت که با حرف P نشان داده می‌شود. این حرف برگرفته از کلمه Prohibition به معنی ممنوعیت است. جدول ۶ استاندارد ISO 7010: 2020 نشان‌دهنده علائم ایمنی دسته‌بندی P است.

**۵-۲-۳** علائم نشان‌دهنده هشدار که با حرف W نشان داده می‌شود. این حرف برگرفته از کلمه Warning به معنی هشدار است. جدول ۷ استاندارد ISO 7010: 2020 نشان‌دهنده علائم ایمنی دسته‌بندی W است.

جدول ۱- دسته‌بندی علائم ایمنی

W	P	M	F	E
Warning	Prohibition	Mandatory	Fire	Evacuation
علائم هشدار	علائم ممنوعیت	علائم اجباری	علائم تجهیزات آتش‌نشانی	علائم مسیرهای تخلیه

### ۳-۳ علائم تجهیزات آتش نشانی

۱-۳-۳ در محل های نصب و استقرار تجهیزات آتش نشانی در تأسیسات و اتاق ها باید علائم شناسانده هر تجهیز بر روی آن نصب و قابلیت رویت از سه جهت را داشته باشد.

۲-۳-۳ در پیوست ب به تفصیل علائم مورد استفاده در ارتباط با تجهیزات ایمنی و آتش نشانی نشان داده شده است.

### ۴-۳ علائم انواع حریق

۱-۴-۳ نمادهای ایمنی نشان دهنده انواع مختلف رده حریق مناسب با فضای کاربری در تأسیسات و ساختمان ها و در صورت شناسایی خطرات مرتبط می تواند در قالب نشانه های هشداری در محل مناسب جانمایی و نصب شود.

۲-۴-۳ نمادهای ایمنی انواع حریق مطابق با شکل ۱ و ۲ می تواند به صورت تابلوهای قابل حمل برای اتاق های آموزش مورد استفاده قرار گیرند.



شکل ۱- نشانه گذاری رده های مختلف حریق

**A** خاموش کننده های مناسب برای حریق رده A باید با یک مثلث که حاوی حرف انگلیسی A است، مشخص شود. چنان چه نشانه رنگی باشد، مثلث باید سبزرنگ باشد.  
جامدات قابل احتراق

**B** خاموش کننده های مناسب برای حریق رده B باید با یک مربع که حاوی حرف انگلیسی B است، مشخص شود. چنان چه نشانه رنگی باشد، مربع باید قرمزرنگ باشد.  
مایعات قابل اشتعال

**C** خاموش کننده های مناسب برای حریق رده C باید با یک دایره که حاوی حرف انگلیسی C است، مشخص شود. چنان چه نشانه رنگی باشد، دایره باید آبی رنگ باشد.  
تجهیزات الکتریکی


**D** خاموش کننده های مناسب برای حریق فلزات قابل احتراق باید با یک ستاره پنج پر حاوی حرف انگلیسی D است، مشخص شود. چنان چه نشانه رنگی باشد، ستاره باید زردرنگ باشد.  
فلزات قابل احتراق

شکل ۲- نشانه های مبتنی بر حروف برای رده های مختلف حریق

### ۵-۳ علائم لوزی خطر

۱-۵-۳ لوزی خطر به چهار بخش تقسیم شده است که هر رنگ پیام ویژه‌ای دارد. رنگ آبی نشانگر خطرات مربوط به سلامتی و زیستی، رنگ قرمز نشانگر میزان اشتعال‌پذیری، رنگ زرد نشانگر میزان واکنش‌پذیری (شیمیایی) و رنگ سفید نشانه‌ای ویژه برای خطرات خاص است. محدوده خطرات از ۰ (صفراً) تا ۴ دسته‌بندی شده‌اند که ۰ (صفراً) نشانگر بی‌خطری و ۴ بیانگر خطر فراوان است. جزئیات مربوط به این نشانه‌ها باید مطابق با فصل ۵ تا ۹ استاندارد NFPA 704 در نظر گرفته شود.

۲-۵-۳ لوزی خطر در تأسیسات صنعت نفت باید برای شناسایی فراورده محتوی مخازن ذخیره، مورد استفاده قرار گیرد.



شکل ۳ - خطرات نشان‌دهنده هر یک از رنگ‌ها در لوزی خطر

### ۶-۳ علائم مواد خطرناک

۱-۶-۳ از آن جایی که تأسیسات صنعت نفت حاوی فراورده‌های نفتی است که جزو دسته‌بندی مواد خطرناک محسوب می‌شوند، لذا علائم خطرناک مربوط به ماده‌ای که در واحدهای فرایندی وجود دارد باید در محل ورود به واحد نصب شود.

۲-۶-۳ تمامی نشانه‌ها و علائم اینمی لازم برای وسایل حمل و نقل حامل مواد و محمولات خطرناک در طول مدت‌زمان عملیات حمل و نقل باید مطابق با الزامات مندرج در «آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک» بر روی آنها نصب شود. جهت شناسایی مواد خطرناک موجود در بارگیر وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک از پلاک‌های مخصوص کنوانسیون حمل و نقل جاده‌ای کالا و محصولات خطرناک (ADR)<sup>۱</sup> که به رنگ نارنجی است و مشخص کننده نوع و ویژگی مواد خطرناک هستند و از دو عدد یکی در بالا و دیگری در پایین قرار گرفته، تشکیل شده است. عدد بالا، معرف شماره شناسایی خطر و عدد پایینی معرف شماره

1- European agreement for carriage dangerous goods and substance by road

بین‌المللی ماده خطرناک است. این پلاک‌ها دارای ویژگی‌های زیر هستند:

- نوع مواد پلاک‌ها از استیل؛


- اعداد بر روی تابلوها حکاکی شده و برجسته؛

- دارای روکش مخصوص شبرنگ با قابلیت بازتابندگی مطلوب؛

- غیرقابل پاک شدن؛

- در هنگام قرار گرفتن در معرض آتش‌سوزی باید بتوانند حداقل  $15 \text{ min}$  مقاومت کنند.

نمونه‌ای از یک پلاک نارنجی‌رنگ برای شناسایی ماده خطرناک در شکل ۴ نشان داده شده است. به‌گونه‌ای که خصوصیات و خطرات این‌گونه مواد به‌صورت دیداری سریعاً قابل تشخیص باشد.



شکل ۴- نمونه‌ای از یک پلاک نارنجی‌رنگ برای شناسایی ماده خطرناک

۳-۶-۳ کالاهای خطرناک بر اساس خصوصیات خطرناک خود مطابق با شماره‌های بین‌المللی این نوع کالاهای (UN)<sup>۱</sup> در ۹ طبقه به‌شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

#### ۱-۳-۶ طبقه ۱- مواد منفجره

- طبقه ۱-۱ مواد منفجره با خطر انفجار یکباره و مهیب؛


- طبقه ۱-۲ مواد منفجره با خطر پرتاپ (و نه خطر انفجار یکباره و مهیب)؛

- طبقه ۱-۳ مواد منفجره با خطر آتش‌سوزی و ترکیدگی (انفجار) جزیی<sup>۲</sup>؛

1- United Nations number

2- Minor blast

- طبقه ۱-۴ مواد منفجره بدون ایجاد خطر قابل ملاحظه؛
- طبقه ۱-۵ مواد منفجره غیرحساس با خطر انفجار مهیب؛
- طبقه ۱-۶ مواد منفجره غیرحساس فاقد خطر انفجار مهیب.



شکل ۵- علامت ایمنی نشان‌دهنده طبقه ۱ مواد خطرناک، مواد منفجره


### ۲-۳-۶-۳ طبقه ۲ - گازها

- طبقه ۱-۲ گازهای قابل اشتعال؛
- طبقه ۲-۲ گازهای غیرقابل اشتعال و غیرسمی؛
- طبقه ۳-۲ گازهای سمی.



شکل ۶- علامت ایمنی نشان‌دهنده طبقه ۲ مواد خطرناک، گازها


طبقه ۳- مایعات قابل اشتعال (و قابل احتراق) ۳-۳-۶-۳



شکل ۷- علامت ایمنی نشان‌دهنده طبقه ۳ مواد خطرناک، مایعات قابل اشتعال

۴-۳-۶-۳ طبقه ۴- جامدات قابل اشتعال


- طبقه ۱-۴: جامدات قابل اشتعال، مواد خودوانشگر<sup>۱</sup> و مواد منفجره حساسیت‌زدایی شده<sup>۲</sup>؛
- طبقه ۲-۴: مواد با پتانسیل احتراق خودبخودی؛
- طبقه ۳-۴: مواد (در تماس ذرات آب) منتشرکننده گازهای قابل اشتعال.



شكل ۸- علامت ایمنی نشان‌دهنده طبقه ۴ مواد خطرناک، جامدات قابل اشتعال

۵-۳-۶-۳ طبقه ۵- مواد اکسیدکننده و پراکسیدهای آلی

- طبقه ۱-۵ مواد اکسیدکننده؛
- طبقه ۲-۵ پراکسیدهای آلی.



شكل ۹- علامت ایمنی نشان‌دهنده طبقه ۵ مواد خطرناک، مواد اکسیدکننده

1- Self-reactive substances  
2- Solid desensitized explosives

۶-۳-۶ طبقه ۶- مواد سمی و عفونتزا<sup>۱</sup>

- طبقه ۱-۶ مواد سمی؛

- طبقه ۲-۶ مواد عفونی.




شكل ۱۰- علامت ایمنی نشان‌دهنده طبقه ۶ مواد خطرناک، مواد سمی و عفونتزا


۷-۳-۶-۳ طبقه ۷- مواد رادیواکتیو



شكل ۱۱- علامت ایمنی نشان‌دهنده طبقه ۷ مواد خطرناک، مواد رادیواکتیو



شکل ۱۲ - علامت ایمنی نشان‌دهنده طبقه ۸ مواد خطرناک، مواد خورنده



شکل ۱۳ - علامت ایمنی نشان‌دهنده طبقه ۹ مواد خطرناک، مواد متفرقه

### ۷-۳ علائم پسماندهای خطرناک

۱-۷-۳ در صورت لزوم نگهداری موقت یا دائم پسماندهای خطرناک در تأسیسات باید متناسب با نوع پسماند، محل موردنظر با علائم و تابلوهای ایمنی هشداردهنده و برچسب‌گذاری مخصوص و در صورت لزوم با موانع ایمنی جهت ممنوعیت تردد نفرات مشخص شود.

۲-۷-۳ با توجه به ابعاد مختلف ظروف نگهداری پسماندها، اندازه برچسب‌ها و فونت<sup>۲</sup> مورداستفاده در متن برچسب‌ها باید متناسب با اندازه ظرف به‌گونه‌ای که به راحتی قابل مطالعه باشد، انتخاب شود.

1- Miscellaneous hazardous materials/dangerous goods and articles  
2- Font

۳-۷-۳ اطلاعات مربوط به محتویات ظروف و بسته‌بندیها، کد پسماند، مقدار پسماند، حالت فیزیکی، مشخصات خطرناکی، نحوه دفع، گروه ماده و ناسازگاری، تاریخ بسته‌بندی نهایی باید بر روی برچسب درج شود.

۴-۷-۳ برچسب‌های مورد استفاده در سیستم مدیریت پسماند به دو صورت زیر استفاده می‌شود:

#### ۱-۴-۷-۳ برچسب پسماندهای خطرناک

این نوع برچسب‌ها بر روی مخازن و ظروف حاوی پسماندهای خطرناک نصب می‌شود و دارای زمینه‌ای زردنگ با حاشیه قرمز بوده و عبارت (پسماند خطرناک) با رنگ قرمز و به‌طور واضح و خوانا بر روی آن قید شده است. موارد مورداشاره بر روی این نوع برچسب شامل خصوصیات ماده، نام تولیدکننده و نحوه نگهداری و حمل و نقل آن است. نمونه‌ی تکمیل‌نشده از برچسب پسماندهای خطرناک و اطلاعات قابل درج در آن در شکل ۱۴ نشان داده شده است.

علاوه بر برچسب پسماند خطرناک، هر کدام از ظروف حاوی پسماند که دارای یکی از مشخصه‌های خطرناک است، به وسیله برچسب متناسب با خصوصیت مرتبط مطابق شکل ۱۵ برچسب‌گذاری می‌شود.

پسماند خطرناک	
لوگوی شرکت تولید کننده	لوگوی شرکت مادر
<b>Hazardous Waste</b>	
مشخصات تولیدکننده (Generator Information)	
محتویات ظرف (Contents)	
کد پسماند (Waste Code)	
مقادیر پسماند (Waste Quantity)	
حالت فیزیکی (Physical Mode)	
<input type="radio"/> گاز (Gas) <input type="radio"/> مایع (Liquid) <input type="radio"/> لجن (Sludge) <input type="radio"/> جامد (Solid)	مشخصه خطرناکی (Hazardous Characteristics)
<input type="radio"/> سایر (Others) <input type="radio"/> سمی (Toxic) <input type="radio"/> خورنده (Corrosive) <input type="radio"/> واکنش‌یاب (Reactive) <input type="radio"/> زیست (Biological) <input type="radio"/> آشتعال‌زا (Ignitable)	
نحوه دفع (Disposal Operations)	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	گروه پسماند (Waste Group)
<span style="font-size: 2em;">/</span> <span style="font-size: 2em;">/</span> <span style="font-size: 2em;">/</span>	<span style="font-size: 2em;">/</span> <span style="font-size: 2em;">/</span> <span style="font-size: 2em;">/</span>
تاریخ شروع تخلیه مواد به داخل ظرف (Packing Date)	
تاریخ بسته‌بندی (Accumulation Start Date)	
در صورت مشاهده هرگونه تخلیه با رهاکردن پسماند با سازمان محیط زیست منطقه به شماره زیر تماس بگیرید: ..... شماره تماس.....	
If Found, Contact Department Of Environment (Phone No.:.....)	

شکل ۱۴- نمونه تکمیل‌شده برچسب پسماندهای خطرناک با اطلاعات فرضی برای پسماند فرضی



شکل ۱۵- علائم بین‌المللی ظروف حاوی پسماندهای خطرناک

### ۲-۴-۷-۳ برچسب پسماندهای غیرخطرناک

این نوع برچسب‌ها بر روی مخازن و ظروف حاوی پسماندهای غیرخطرناک نصب می‌شود و زمینه‌ای سفید با حاشیه‌ای آبی دارد و عبارت «پسماند غیرخطرناک» با رنگ قرمز و به‌طور واضح و خوانا بر روی آن قید شده است. موارد مورداشاره بر روی این نوع برچسب شامل خصوصیات ماده، نام تولیدکننده، کد پسماند، نحوه نگهداری و حمل و نقل و غیره است. نمونهٔ تکمیل‌نشده از برچسب پسماندهای خطرناک و اطلاعات قابل درج بر روی آن در شکل ۱۶ نشان داده شده است.



شکل ۱۶- برچسب پسماندهای غیرخطرناک



شکل ۱۷- نمونه تابلوی محل نگهداری موقت پسماندها

### ۸-۳ علائم موانع ایمنی

۱-۸-۳ موانع ایمنی یکی از اقدامات کنترل ریسک موردنیاز برای محافظت از افرادی است که در معرض خطرات بالقوه و شناسایی شده زیر قرار دارند:

الف- برخورد یا افتادن اجسام، جابجاگی مواد؛

ب- فعالیت‌های کاری که اختلاف ارتفاعی بیش از  $1/2\text{ m}$  داشته باشند (حفاری‌های باز، گودال‌ها، دهانه‌ها و سکوهای مرتفع)؛

پ- قرار گرفتن در معرض مواد، فرایند یا فعالیت‌های خطرناک.

۲-۸-۳ استفاده از موانع باید همیشه و متناسب با سطح خطرات شناسایی شده در تأسیسات باشد و باید به‌طور مداوم در صورت شناسایی خطرات جدید بازنگری و اعمال شود.

۳-۸-۳ انواع مانع مورداستفاده در پروژه‌های اجرایی شامل موارد زیر (و نه محدود به آن) هستند:

- طناب نایلونی؛

- طناب سیمی؛

- نرددهای محافظ؛

- نرددهای آکوردئونی؛

- نوار پلاستیکی (خطر و احتیاط)؛

- حفاظهای توری مشبّک؛

- سایر موارد.

۴-۸-۳ تمامی موانع باید دارای برچسب یا علامت نشان‌دهنده علت محصورسازی (احتیاط، هشدار یا خطر) و حتی‌الامکان پیامد (آتش‌سوزی، انفجار، سقوط و غیره) باشند تا هشدار دیداری لازم را به کارکنان در مورد خطرات موجود در محل بدهد.

۵-۸-۳ مانع‌های قابل حمل باید استحکام کافی در برابر برخورد تصادفی افراد و شرایط آب و هوایی مختلف را داشته و در صورت لزوم باید به منظور جلوگیری از حرکت، موانع به تثبیت‌کننده‌های بیشتر مجهز شوند.

۶-۸-۳ در لبه‌های مرتفع مانند جاده‌ها، استفاده از موانع محکم و ثابت برای جلوگیری از حرکت آن‌ها در صورت برخورد تصادفی خودرو و ماشین‌آلات صنعتی ضروری است.

۷-۸-۳ نوار مانع برای موارد زیر (و نه محدود به آن‌ها) استفاده می‌شود:

- فعالیت‌های کاری در حال انجام در ارتفاع<sup>۱</sup>؛
- قطعات الکتریکی برق‌دار؛
- داربست در حال ساخت؛
- در اطراف شعاع چرخش تجهیزات گردان.

۸-۸-۳ در مناطقی مانند گودبرداری در عمق کمتر از  $1/2\text{ m}$  یا گودال‌های روباز<sup>۲</sup> یا منفذ باز که خطر سقوط افراد محتمل است یا محیط‌های باتلاقی، لغزنده و غیرمستحکم<sup>۳</sup> باید از موانع یا داربست‌هایی با علائم ایمنی مناسب استفاده شود.

۹-۸-۳ شعاع عملیاتی جرثقیل باید به اندازه طول ارتفاع دکل به اضافه  $10\text{ m}$  باشد و با نوار خطر حفاظت شود.

#### ۴ جانمایی نشانه‌های ایمنی در تأسیسات

۱-۴ علائم، نشانه‌ها، تابلوها و موانع ایمنی موردنیاز (ثبت و قابل حمل) در هر تأسیسات باید متناسب با ماهیّت خطرات موجود و بالقوه که به‌طور مستمر در آن تأسیسات شناسایی می‌شوند، در نظر گرفته و با لحاظ کردن الزامات کلی مربوط در بهترین محل قابل مشاهده توسط افراد جانمایی شود.

۲-۴ پس از اتمام کار یا رفع خطرات باید مانع‌ها و علائم ایمنی جمع آوری شود.

۳-۴ قبل از شروع عملیات تعمیرات و نگهداری در تأسیسات طبق شناسایی خطراتی که از پیش صورت

1- Overhead work

2- Floor openings

3- Sloppy area

پذیرفته است، از علائم ایمنی مناسب (قابل حمل) و علائم و ابزارهای هشداردهنده از قبیل نوار خطر به انضمام تابلوی مربوط به فرایند کاری مرتبط در محل موردنظر نصب شود.

۴-۴ در زمان راهاندازی واحدهای عملیاتی<sup>۱</sup> یا در واحدهای مجاور و جاده‌های اصلی و اماکن عمومی باید مناسب با شناسایی خطراتی که از پیش صورت پذیرفته است، تابلوهای هشداردهنده و علائم ایمنی مناسب در محل در نظر گرفته شود.

۴-۵ تابلوها و علائم ایمنی باید در مکانی قابل مشاهده باشد که همه بتوانند آن را ببینند.

۴-۶ جانمایی تابلوها و علائم ایمنی باید در مکانی امن که هیچ خطری برای کارگران و پرسنل ندارد، صورت پذیرد.

۴-۷ در صورت امکان تابلوها و علائم ایمنی در محلی با کمترین تابش مستقیم نور خوشید جانمایی شود تا از هرگونه تخریب زودهنگام تابلوها جلوگیری شود.

۴-۸ تابلوها و علائم ایمنی باید در محلی با روشنایی کافی و مناسب (حداقل lux ۱۰۰) و بدون هیچ‌گونه سایه شدید جانمایی و نصب شود.

۴-۹ در ساختمان‌هایی که در شب استفاده می‌شوند باید روشنایی کافی برای مشاهده تابلوها تأمین یا در صورت لزوم از علایم شبرنگ استفاده شود.

۴-۱۰ تابلوها و علائم ایمنی نباید به وسیله اشیاء مانند درختان، ساختمان‌ها و غیره در تاسیسات، پنهان و پوشیده شود.

۴-۱۱ جانمایی تابلوها و علائم ایمنی باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که منجر به مسدود شدن مسیرها یا حتی قسمتی از راهها نیز نشود یا مشکلی برای حمل و نقل و تردد ایجاد نکند.

۴-۱۲ مواد شیمیایی که در فرایندهای عملیاتی مورداستفاده قرار می‌گیرند ولی منبع ذخیره آنها در آن واحد عملیاتی نیست و از سایر اماکن به محل مزبور انتقال و ارسال می‌شوند و به‌نحوی در فرایند مورداستفاده قرار می‌گیرند باید با نماد مربوط به‌خود و در محل به کارگیری آن مواد، نشان داده شوند.

۴-۱۳ در محل نگهداشت مواد خطرناک علاوه بر علائم ایمنی لازم باید برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (SDS)<sup>۲</sup> ماده خطرناک بر روی تابلو هشداردهنده در ارتفاع مناسب با دید کافی نصب شود.

۴-۱۴ خطرات عمومی موجود در تأسیسات بر روی در ورودی باید به صورت تابلو بزرگ حاوی هشدارهای کلی اعم از «سیگار کشیدن ممنوع، تلفن همراه ممنوع، الزام بر استفاده از الیسه و تجهیزات حفاظتی اجباری

1- Commissioning

2- Safety Data Sheet

و غیره» نصب شود.

۱۵-۴ در صورت نیاز به انجام قفل و برچسب‌گذاری (LOTO)<sup>۱</sup> بر روی ماشین‌آلات دوار و تجهیزات در طول مدت زمان انجام فرایند تعمیراتی جهت ممانعت از به حرکت در آمدن ناخواسته و راهاندازی بدون هماهنگی تجهیزات یا ایجاد تغییر در مسیرهای فرایندی باید تابلو ایمنی و برچسب‌های هشداردهنده لازم ANSI/ASSE Z 244.1 و بند ۷ استاندارد ملی ایران شماره ۷۳۸۷ و بند ۷ استاندارد ۵ مطابق با الزامات بندهای ۶ و ۷ در نظر گرفته شود.

۱۶-۴ در مکان‌هایی که احتمال سقوط از ارتفاع وجود دارد باید علائم و نشانه‌های هشداردهنده ایمنی و الزامات استفاده از تجهیزات استحفاظی در محل مناسب و قابل مشاهده برای تمامی اپراتورها و کارکنان نصب شود.

۱۷-۴ در مسیرهای تردد بین واحدهای عملیاتی در صورت وجود هرگونه محدودیت از قبیل محدودیت ارتفاع یا مسیر عبور لوله‌ها<sup>۲</sup> باید علائم ایمنی لازم (نشان‌دهنده ارتفاع مجاز) در محل نصب شود.

۱۸-۴ در صورتی که محل نصب تابلوهای ایمنی در محدوده وسیعی بوده و طول زیادی دارد (برای مثال خطوط لوله انتقال فراورده یا مخزن‌داران حمل فراورده‌های نفتی) باید در فاصله حداقل هر ۴۰ m تابلوهای هشداردهنده در محل مناسب نصب شوند.

۱۹-۴ نشانه‌گذاری خطوط لوله انتقال فراورده‌های نفت باید به صورت تابلوهای هشداردهنده با فاصله مشخص و مطابق با الزامات بند ۶ استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۸۵۷ صورت پذیرد.

۲۰-۴ ممنوعیت ورود خودرو بنزینی به محدوده‌های خاص باید با در نظر گرفتن تابلو ایمنی ممنوعیت و در محل مناسب نشان داده شود.

۲۱-۴ تابلو مربوط به علائم عبور ماشین‌آلات از جاده‌های داخل سایت از قبیل حداقل ارتفاع و غیره باید در محل مناسب نصب شود.

۲۲-۴ در محل نصب چشم‌شوی و دوش اضطراری باید تابلوهای نشانگر و هشداردهنده به‌گونه‌ای که محل نصب تجهیزات مشخص و در دید تمامی کارکنان باشد نصب شود. جانمایی چشم‌شوی و دوش اضطراری باید مطابق با الزامات زیربندهای ۴.5، ۵.۴، ۶.۴ و ۷.۴ استاندارد ANSI/ISEA Z358.1 باشد.

---

1- Lag Out/Tag Out  
2- Pipe rack



شکل ۱۸- نمونه تابلوی چشمشوی و دوش اضطراری

۲۳-۴ تابلو و نشانه مربوط به محل تجمع<sup>۱</sup> این افراد در تأسیسات باید در محل مناسب و در دید تمامی کارکنان به صورتی که از ۴ طرف قابل مشاهده باشد، نصب شود.



شکل ۱۹- نمونه تابلوی محل تجمع این نفرات در تأسیسات

۲۴-۴ در اتاق‌هایی که مجہز به سامانه‌های اطفاء حریق خودکار مبتنی بر گاز کربن‌دی‌اکسید هستند باید علائم اینمنی هشداردهنده در ورودی اتاق و درون فضای اصلی اتاق در محلی با دید مناسب نصب شود و مسیرها و درهای خروجی با نشانه‌گذاری مشخص شوند.



شکل ۲۰- علائم اینمنی در محل‌های حفاظت‌شده با سامانه اطفاء حریق کربن‌دی‌اکسید



شکل ۲۱- علائم ایمنی در ورودی محل های حفاظت شده با سامانه اطفاء حریق کربن دی اکسید

۲۵-۴ فرایندهای تعمیراتی خاص مانند هات تپ<sup>۱</sup> یا عملیات همزمان (SIMOPS)<sup>۲</sup> در تأسیسات با تابلوهای ایمنی قابل حمل در محل انجام تعمیرات در نظر گرفته شود.

۲۶-۴ در فرایندهای پرتونگاری صنعتی در تأسیسات ضمن رعایت قواعد کار با پرتو مرجع ذی صلاح قانونی در رادیوگرافی صنعتی، باید منطقه ممنوعه و تحت کنترل با علائم و تابلوهای هشداری لازم و منطقه تحت نظارت با مانع های بازدارنده و تابلوهای هشدار علامت گذاری و از استقرار موائع فیزیکی اطمینان حاصل شود.

۲۷-۴ علائم مربوط به مناطق آلوده به مین ها و مهمات باقی مانده از جنگ در مناطق تحت نظارت باید با تابلوها و نشانه های هشداری مناسب مشخص شود.

۲۸-۴ در مسیرهای خروجی علائم و نشانه گذاری های نشان دهنده راهنمایی مسیر خروج نصب شود.

۲۹-۴ علائم ایمنی نشان دهنده ممنوعیت استعمال دخانیات و الزام استفاده از عینک ایمنی هشدار دهنده در ورودی اتاق های باتری باید نصب شود.

1- Hot tap  
2- Simoltaneous Operation



شکل ۲۲- نمونه تابلوی ایمنی اتاق باتری

۳۰-۴ تابلوهای هشداری و ممنوعیت استعمال دخانیات و هرگونه شعله باز در محل نگهداشت و محل ذخیره‌سازی کپسول‌های اکسیژن (خلالی و پر) باید نصب شود.



شکل ۲۳- نمونه تابلوی ایمنی محل ذخیره‌سازی کپسول‌های اکسیژن

۳۱-۴ علائم و تابلوهای هشداری خطر مسمومیت ناشی از مشتقات گوگرد از قبیل گاز سولفیدهیدروژن ( $H_2S$ ) باید در محل مناسب و فضای حاوی گاز در تأسیسات نصب شود.



شکل ۲۴- نمونه تابلوی ایمنی محیط حاوی گاز سولفیدهیدروژن ( $H_2S$ )

۳۲-۴ در محلهایی که نیاز به برقراری اتصال به زمین است تابلو و نشانه اتصال به زمین باید مشخص شده و نصب شود.



شکل ۲۵- نمونه تابلوی ایمنی برقراری اتصال به زمین

۳۳-۴ تابلوهای ایمنی در مسیرهای منتهی به محل ارائه خدمات درمانی و ارائه خدمات مربوط به کمکهای اولیه و شرایط اورژانس پزشکی باید در معرض دید افراد در محل تأسیسات نصب شود.

۳۴-۴ در کشتی‌ها و تأسیسات فراساحلی تابلوهای ایمنی جهت اطلاع‌رسانی در خصوص مسیرهای تخلیه و دسترسی به تجهیزات نجات<sup>۱</sup> و اطفاء حریق نصب شود.

۳۵-۴ تابلوهای ایمنی لازم مبني بر آب قابل شرب در محل توزیع یا در مخازن تأمین و ذخیره آب آشامیدنی (روزگاری و زیرزمینی) در محل تأسیسات نصب شود.

## ۵ نشانه‌گذاری و رنگ‌آمیزی در تأسیسات

۱-۵ با توجه به تعداد و پیچیدگی خطوط لوله در تأسیسات صنعت نفت ضروری است علائم و تابلوهای راهنمای بهمنظور شناسایی راحت و سریع خطوط لوله و محتويات آن شامل مایعات، گازها، بخار، هوا و سایر سیالات نصب شود. نوع محتويات داخل لوله‌ها باید بهوسیله یک سامانه نشانه‌گذاری<sup>۲</sup> بر اساس بند ۴ استاندارد 1710 BS و بند ۳ استاندارد ASME A13.1 مشخص شود.

۲-۵ سامانه نشانه‌گذاری و رنگ‌آمیزی برای ساختمان‌ها، سازه‌ها، کارهای لوله، مخازن و تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی باید مطابق با جدول ۲ در نظر گرفته شود.

۳-۵ فهرست فام رنگ برای نشانه‌گذاری و سامانه رنگ‌آمیزی واحد و یکپارچه بعضی ظروف گاز صنعتی در جدول ۳ و فهرست فام رنگ برای سیلندرهای گاز پزشکی در جدول ۴ درج شده است.

۴-۵ در محلهایی که نیاز به برقراری اتصال به زمین است تابلو و نشانه اتصال به زمین باید مشخص شده و نصب شود.

۵-۵ تابلوهای ایمنی در مسیرهای منتهی به محل ارائه خدمات درمانی و ارائه خدمات مربوط به کمکهای اولیه و شرایط اورژانس پزشکی باید در معرض دید افراد در محل تأسیسات نصب شود.

۶-۵ در کشتی‌ها و تأسیسات فراساحلی تابلوهای ایمنی جهت اطلاع‌رسانی در خصوص مسیرهای تخلیه و دسترسی به تجهیزات نجات<sup>۱</sup> و اطفاء حریق نصب شود.

۷-۵ تابلوهای ایمنی لازم مبني بر آب قابل شرب در محل توزیع یا در مخازن تأمین و ذخیره آب آشامیدنی (روزمنی و زیرزمینی) در محل تأسیسات نصب شود.

## ۶ نشانه‌گذاری و رنگ‌آمیزی در تأسیسات

۱-۶ با توجه به تعداد و پیچیدگی خطوط لوله در تأسیسات صنعت نفت ضروری است علائم و تابلوهای راهنمایی به منظور شناسایی راحت و سریع خطوط لوله و محتويات آن شامل مایعات، گازها، بخار، هوا و سایر سیالات نصب شود. نوع محتويات داخل لوله‌ها باید به وسیله یک سامانه نشانه‌گذاری<sup>۲</sup> بر اساس بند ۴ استاندارد BS 1710 و بند ۳ استاندارد ASME A13.1 مشخص شود.

۲-۶ سامانه نشانه‌گذاری و رنگ‌آمیزی برای ساختمان‌ها، سازه‌ها، کارهای لوله، مخازن و تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی باید مطابق با جدول ۲ در نظر گرفته شود.

۳-۶ فهرست فام رنگ برای نشانه‌گذاری و سامانه رنگ‌آمیزی واحد و یکپارچه بعضی ظروف گاز صنعتی در جدول ۳ و فهرست فام رنگ برای سیلندرهای گاز پزشکی در جدول ۴ درج شده است.

جدول ۲- جدول فام رنگ برای ساختمان‌ها، سازه‌ها، کارهای لوله، مخازن و تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی

RAL	Color Number to BS 381C رنگ (فام) طبق استاندارد BS 381C	Item موضوع
	۱- ساختمان	1- Building
--	As specified on drawings طبق توضیحات روی نقشه‌ها	الف- بخش خارجی a- External
--	As specified on drawings طبق توضیحات روی نقشه‌ها	ب- بخش داخلی b- Internal
--	As specified on drawings طبق توضیحات روی نقشه‌ها	پ- درها و پنجره‌ها c- Doors and windows

1- Life Saving Appliances  
2- Color Code System

RAL	Color Number to BS 381C BS 381C طبق استاندارد رنگ (فام)	Item موضوع
		۲- آهنگری ۲- Steel work
--	مطابق با آستری یا مشخص شده روی نقشه ها یا سیاه	الف- سازه های فولادی As primed or specified on drawing or black
--	مطابق با آستری یا مشخص شده روی نقشه ها	ب- راه پله ها به اضافه کف پلکان ها As primed or specified on drawing
2000	نارنجی روشن، به شماره 557 استاندارد BS 381C مراجعه شود یا سیاه	پ- سکوها، پله های بالایی Light orange, to BS 381C. No.557 or black
2000	نارنجی روشن، به شماره 557 استاندارد BS 381C مراجعه شود	ت- دستگیره ها، نرد و سطح، ورق های فلزی مسیر Light orange, to BS 381C. No.557
3001	قرمز علائم، به شماره 537 استاندارد BS 381C مراجعه شود	ث- پله اضطراری و نرد های باندها به اضافه لوب های ایمنی Signal red, to BS 381C. No. 537
1018	قطر سفید و زرد قناری (شماره 309 استاندارد BS 381C) با نوارهای ۱۵ cm مورب	ج- لوله ها، ستون ها، نگهدارنده های در پیاده روهای Diagonal white and canary (BS 381C. No.309) bands of 15 cm
		۳- لوله کشی ۳- Pipe work
	۱-۳ داخل حصار کارخانه	3-1 Inside plant boundaries
9003	سفید علائم	الف- خطوط تولید Signal white
9006	آلومینیومی	ب- خطوط بخار Aluminum
9006	آلومینیومی	پ- خطوط آب Aluminum
3020	قرمز علائم، به شماره 537 استاندارد BS 381C مراجعه شود.	ت- لوله های اصلی آب آتش نشانی Signal red, to BS 381C. No.537
3020	قرمز علائم، به شماره 537 استاندارد BS 381C مراجعه شود.	ث- خطوط کف Signal red, to BS 381C. No.537
1018	زرد قناری، به شماره 309 استاندارد BS381C مراجعه شود.	ج- خطرات، مواد شیمیایی و گازهای سمی Canary yellow, to BS 381C. No.309
1018	زرد قناری، به شماره 309 استاندارد BS 381C	ج- خطوط گاز طبیعی Canary yellow, to BS 381C. No.309

RAL	Color Number to BS 381C BS 381C طبق استاندارد رنگ (فام) طبق استاندارد	Item موضوع
	مراجعه شود.	
1003	زرد علائم	Signal yellow
8002	قهوه‌ای علائم، به شماره BS 381C 411 استاندارد مراجعه شود.	Signal brown, to BS 381C. No.411
1016	زرد گوگردی	Sulfur yellow
1016	نوارهای سفید و زرد قناری، به شماره 309 استاندارد مراجعه شود. BS 381C	White and canary yellow, to BS 381C. No.309
5015	آبی آسمانی، به شماره 101 استاندارد مراجعه شود.	Sky blue, to BS 381C. No.101
9022	خاکستری روشن مرواریدی، به شماره 631 استاندارد مراجعه شود. BS 381C	Pearl light gray, to BS 381C. No.631
1018	نوارهای زرد قناری، به شماره 309 استاندارد مراجعه شود. BS 381C	Canary yellow bands BS 381C. No.309
--	نوارهای زرد قناری	Canary yellow bands
--	باید با رنگ سیاه روی زمینه آلومینیوم نوشته و با فلش جهت جریان نشان داده شود.	To be written in black on aluminum background with arrow for flow direction
--	(۴ in.) ۱۰ cm پهنا روی شیرآلات و فلنجها با زمینه آلومینیوم	To be bands 10 cm (4 in.) wide at valves and flanges on aluminum background
۲-۳ مرزهای بیرون حصار کارخانه		3-2 Out side plant boundaries
9003	سفید علائم	Signal white
9006	آلومینیومی	Aluminum
--	مشابه داخل مرزهای کارخانه	The same as inside plant boundaries
8007	قهوه‌ای متوسط، به شماره BS 381C 411 استاندارد	Middle brown to BS 381C. No.411
		الف- خط محصول
		ب- خطوط بخار
		پ- محوطه مخازن
		ت- تأسیسات بارگیری و تخلیه
		d- Loading and unloading facilities

RAL	Color Number to BS 381C BS 381C رنگ (فام) طبق استاندارد	Item موضع
	مراجعه شود.	
1018	زرد قناری، به شماره 309 استاندارد BS 381C. مراجعته شود.	Canary yellow to BS 381C. No.309 ث- مشعل و چاله سوخت e- Flare and burn pit
1003	زرد علائم	Signal yellow ج- دودکش مشعل f- Flare stack
--	(مراجعه به پیوست G استاندارد (IPS-E-TP-100, Appendix G)	(See IPS-E-TP-100, Appendix G) ج- تأسیسات فاضلاب g- Wastewater facilities
۴- ابزار دقیق		4- Instruments
6032	سبز درخشندۀ، به شماره 221 استاندارد BS 381C. مراجعته شود.	Brilliant green, to BS 381C. No.221 بردها، جعبه کنترل کلیدهای فرمان و ابزار دقیق Panels, control, consoles and instruments
۵- مخازن		5- Tanks
--	سفید	White الف- سوخت هواپیما، بنزین موتور، نفت، پنتان a- Avgas, mogas, naphtha, pentane
9022	خاکستری روشن، به شماره 631 استاندارد BS 381C. مراجعته شود.	Light grey, to BS 381C. No.631 ب- نفت سفید b- Kerosene
1000	کاهی روشن، به شماره 384 استاندارد BS 381C. مراجعته شود.	Light straw, to BS 381C. No.384 پ- گازوئیل c- Gas oil
6017	سبز دریا، به شماره 217 استاندارد BS 381C. مراجعته شود.	Sea green, to BS 381C. No.217 ت- دیزل d- Diesel
9004	سیاه	Black ث- نفت کوره e- Fuel oil
8002	قهوه‌ای علائم، به شماره 449 استاندارد BS 381C. مراجعته شود.	Signal brown, to BS 381C. No.449 ج- نفت خام f- Crude oil
9006	آلومینیومی	Aluminum ج- مخازن آب g- Water tanks
--	سیاه	Black ح- ۱- شماره‌های شناسایی روی مخازن غیر از سیاه h- 1- Identification numbers on tanks other than black
9003	سفید علائم	Signal white ـ ۲- روی مخازن سیاه 2- On black tanks
۶- گرمکن‌ها و مبدل‌ها		6- Heaters and heat exchanger

RAL	Color Number to BS 381C BS 381C طبق استاندارد رنگ (فام)		Item موضوع
--	آلومینیومی	Aluminum	الف- پوشش گرم کن و دودکش a- Heater casing and stack
--	سفید	White	ب- مبدل ها b- Heat exchanger
- ۷- ماشین آلات متحرک			7- Mobile plant
--	زرد قناری و نوارهای سیاه مورب	Canary yellow and black diagonal bands	الف- سپرهای جلو و عقب a- Back and front shield
1018	زرد قناری، به شماره 309 استاندارد BS 381C مراجعه شود.	Canary yellow, to BS 381C. No.309	ب- چنگکهای جرثقیل، تسمه قلابها b- Forks of fork lifts sling hooks
1018	زرد قناری، به شماره 309 استاندارد BS 381C مراجعه شود.	Canary yellow, to BS 381C. No.309	پ- حفاظ، بخش های ایمنی تسمه های ماشین های دوار، اتصالات، پمپ ها و موتورها c- Guards, safety parts on rotating machinery- belts coupling, pumps and motors
- ۸- ماشین آلات			8- Machinery
7035	خاکستری روشن (کشتی های جنگی)، به شماره 631 استاندارد BS 381C مراجعه شود.	Light grey (Battleship), to BS 381C. No.631	الف- پمپ ها a- Pumps
7035	خاکستری روشن (کشتی های جنگی)، به شماره 631 استاندارد BS 381C مراجعه شود.	Light grey (Battleship), to BS 381C. No.631	ب- ورق های تکیه گاه b- Base plates
--	سفید علامت	Signal white	پ- موتورهای برقی داخل و خارج ساختمان c- Outdoor and indoor and elec.motors
3001	قرمز با نوارهای سفید، به شماره 537 استاندارد BS 381C مراجعه شود	Red/ white bands, to BS 381C. NO.537	ت- قطعات متحرک شامل اتصالات، فلنج ها، محوطه های احاطه شده با حفاظ d- Moving parts Including couplings, flanges, areas covered by guards
5015	آبی آسمانی، به شماره 101 استاندارد BS 381C مراجعه شود	Sky blue, to BS 381C. No.101	ث- جعبه کابل ها e- Cable boxes

RAL	Color Number to BS 381C BS 381C طبق استاندارد رنگ (فام)	Item موضوع
6032	سبز درخشان، به شماره 221 استاندارد مراجعت شود BS 381C	ج- ابزارآلات f- Machine tools
-- 9006	داخل: استاندارد سازنده بیرون: گالوانیزه یا پاشش تکمیلی روی یا آلمینیوم	ج- تمامی اقلام الکتریکی دیگر، مانند جعبه‌های فیوز، جعبه‌های انشعاب، برج‌های روشنایی لوازم ثابت روشنایی وغیره g- All other electrical item as fuse boxes, junction boxes, lighting towers, lighting fitting, etc.
7035	خاکستری روشن، به شماره 631 استاندارد مراجعت شود. BS 381C	ح- کلیدهای قطع و وصل بزرگ، ترانسفورمرها و بردهای کنترل h- Major switch gear, transformers and control panels
۹- متفرقه		9- <b>Miscellaneous</b>
--	تمامی چاهک‌های مربوط به آب سردکن یا شیرهای آب جاری باید دارای ورق‌های طرح لعابی متصل به نرده حفاظ با زمینه سفید و با حروف سیاه	الف- چاهک آب سردکن All sumps containing cooling water and or effluent valves to have enameled diagram plates attached to guardrail. Plates to have white background with lettering in black
--	تمامی اقلام تجهیزات و ماشین‌آلات دارای اسم شناسایی بوده و با شماره شناسایی کارها با حرف سفید روی زمینه سیاه نوشته شود.	ب- شناسائی تجهیزات All items of equipment and plant to have identification name and W.I.N. painted on In white letter over black background
۱۰- برنامه ایمنی فام رنگ		10- <b>Safety color scheme</b>
3022	قرمز علائم، به شماره 537 استاندارد مراجعت شود. BS 381C	الف- تجهیزات آتش‌نشانی شامل پمپ‌های آب آتش‌نشانی، Signal red, to BS 381C. No.537

RAL	Color Number to BS 381C BS 381C رنگ (فام) طبق استاندارد	Item موضوع
		پایگاههای آب آتشنشانی، مانیتور آتش، برج های مراقبت و آب آتشنشانی، کپسول گاز $\text{CO}_2$ در ایستگاههای فرعی
6002	سبز درخشان، به شماره 221 استاندارد BS 381C مراجعه شود.	ب- دوش های ایمنی و دیگر تأسیسات ایمنی
--	نوارهای متناوب از سیاه و زرد قناری	پ- موانع جلوگیری از خطرات
1018	زرد قناری، به شماره 309 استاندارد BS 381C مراجعه شود.	ت- شیرهای تخلیه و ایمنی
1018	زرد قناری، به شماره 309 استاندارد BS 381C مراجعه شود.	ث- خطرناک یا قسمت حفاظت نشده ماشین آلات
5024	آبی قطب شمالی، به شماره 112 استاندارد BS 381C مراجعه شود.	ج- نقاط خطرناک تأسیسات برقی
6002	حروف سفید روی سبز درخشان، به شماره 221 استاندارد BS 381C مراجعه شود.	ج- تجهیزات کمکهای اولیه
6002	سبز درخشان، به شماره 221 استاندارد BS 381C مراجعه شود.	ح- دستگاههای تنفسی، ماسک و دیگر تجهیزات
11- اطلاعیه های روی تابلوهای علائم		11- Notices on sign-boards
--	حروف سیاه روی زمینه زرد	الف- کارخانجات مصرف کننده سود سوزآور یا اسید
--	حروف قرمز روی زمینه زرد	ب- کارخانجات با غلظت بالای هیدروژن سولفوره
12- استنلیس کردن		12- Stenciling

RAL	Color Number to BS 381C BS 381C طبق استاندارد رنگ (فام)	Item موضوع
		<p>الف- پیمانکاران موظف به استنسیل کردن شماره ها روی مخازن، ظروف افقی، تجهیزات به دو زبان فارسی و انگلیسی</p> <p>a- Contractors shall put stencil marking on tanks, vessels, equipment numbers in English/farsi</p>
		<p>ب- روی مخازن ذخیره باید اعداد به صورت استنسیل و سیاه بوده و با حداقل <math>m</math> ۱/۵ ارتفاع در دو طرف باشد.</p> <p>b- Storage tanks shell have digits stenciled in black minimum of 1,5 m high at least in two sides</p>

## جدول ۳ - فهرست فام رنگ برای بعضی ظروف گاز صنعتی

رال رنگ RAL	فام رنگ طبق شماره استاندارد BS 381C Color number to BS 381C	رنگ بدنه و نوار استاندارد ارتشن Body & band color MIL-STD-101B		فرمول شیمیایی Chemical formula	نام گاز Name of gas	
1016	309	زرد	Yellow	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>	استیلن	Acetylene
-	-	سیاه، نوار سبز	Black, green band	--	هوا	Air
2000	557	نارنجی ، نوار زرد	Orange, yellow band	NH <sub>3</sub>	آمونیاک	Ammonia
9022	631	خاکستری ، نوار سفید	Gray, white band	Ar	آرگون	Argon
9022	631	خاکستری	Gray	CO <sub>2</sub>	کربن دی اکسید	Carbon dioxide
8002	449	قهوه‌ای	Brown	CO	منواکسید کربن	Carbon monoxide
8002	449	قهوه‌ای	Brown	CL <sub>2</sub>	کلر	Chlorine
9001	352	زرد نخودی، نوارهای آبی و زرد	Buff, blue, yellow bands	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> CL	کلورواتیل	Ethyl chloride
9001	352	زرد نخودی، نوار زرد	Buff, yellow band	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	اتیلن	Ethylene
9001	352	زرد نخودی	buff	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O	اکسیداتیلن	Ethylene oxide
9022	631	خاکستری ، نوار نارنجی	Gray, orange band	H <sub>e</sub>	هليوم	Helium
1016	309	زرد ، نوار سیاه	Yellow, black band	H <sub>2</sub>	هیدروژن	Hydrogen
8002	449	قهوه‌ای ، نوار سفید	Brown, white band	HCN	سیانور هیدروژن	Hydrogen cyanide
1016	309	زرد ، نوار سفید	Yellow, white band	CH <sub>4</sub>	متان	Methane
8002	449	قهوه‌ای ، نوار سیاه	Brown, black band	CH <sub>3</sub> Br	برومورمتیل	Methyl bromid
2000	557	نارنجی ، نوار قهوه‌ای	Orange, brown band	CH <sub>3</sub> CI	کلورومتیل	Methyl chloride
9022	631	خاکستری، نوار زرد نخودی	Gray, buff band	Ne	نئون	Neon

رال رنگ RAL	فام رنگ طبق شماره استاندارد BS 381C Color number to BS 381C	رنگ بدنه و نوار استاندارد ارتشن Body & band color MIL-STD-101B	فرمول شیمیایی Chemical formula	نام گاز Name of gas	
9022	631	خاکستری ، نوار سیاه	Gray, black band	N <sub>2</sub>	نیتروژن Nitrogen
6002	221	سبز	Green	O <sub>2</sub>	اکسیژن Oxygen
8002	449	قهوه‌ای ، نوار نارنجی	Brown, orange	COCL <sub>2</sub>	فوسژن Phosgene
1016	309	زرد ، نوار نارنجی	Yellow, orange band	---	پروپان تجاری Propane (Commercial)
8002	449	قهوه‌ای ، نوار خاکستری	Brown, gray band	SO <sub>2</sub>	دی‌اکسید سولفور Sulphur dioxide
یادآوری - سیلندرها با شیر الحاقی حفاظتی: نوار مجاور اتصالات روی شیر الحاقی حفاظتی باید رنگ شود.					
Note- Cylinders with valve protecting extension: Color of band near valve fitting shall be painted on protecting extension.					

جدول ۴- فهرست فام رنگ برای سیلندرهای گاز پزشکی

رال رنگ RAL	رنگ بدنه براساس شماره استانداردهای و BS 381C و BS 1319 Body color No. To BS 381C BS 1319	رال رنگ RAL	رنگ انتهای شیر براساس شماره استانداردهای و BS 381C و BS 1319 Valve end color No. To BS 381C BS 1319	نماد Symbol	نام گاز Name of gas
--	سیاه Black	--	سفید White	O <sub>2</sub>	اکسیژن oxygen
5024	آبی قطب شمالی Arctic blue No.112	5024	آبی قطب شمالی Arctic blue No.112	N <sub>2</sub> O	اکسید دی‌نیترژن nitrous oxide
2000	نارنجی روشن Light orange No.557	2000	نارنجی روشن Light orange No.557	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>	پروپان حلقوی cyclopropane
7033	خاکستری روشن Light grey No.631	7033	خاکستری روشن Light grey No.631	CO <sub>2</sub>	کربن دی‌اکسید Carbon dioxide
4008	بنفش Violet No.796	4007	بنفش Violet No.796	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	اتیلن Ethylene

RAL رال رنگ	رنگ بدنه براساس شماره استانداردهای و BS 381C BS 1319 Body color No. To BS 381C BS 1319	RAL رال رنگ	رنگ انتهای شیر براساس شماره استانداردهای و BS 381C BS 1319 Valve end color No. To BS 381C BS 1319	نماد Symbol	نام گاز Name of gas
8003	قهوه‌ای روشن Light brown No.320	8003	قهوه‌ای روشن Light brown No.320	He	هليوم Helium
7033	LIGHT GREY No. 631 خاکستری روشن	--	سیاه Black	N <sub>2</sub>	نيتروژن Nitrogen
--	سیاه Black	8023	سفید و قهوه‌ای متوسط White and middle brown No.411	O <sub>2</sub> +He	مخلوط اکسیژن و هليوم Oxygen and helium mixtures
7033	خاکستری Grey	--	سفید و سیاه White and black	AIR	هوا (پزشکی) Air (Medical)
5024	آبی قطب شمالی Arctic blue	5024	آبی قطب شمالی White and arctic blue No.112 سفید و آبی قطب شمالی	O <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> O	مخلوط اکسیژن و اکسید دی‌نيتروژن Oxygen and nitrous oxide mixture

## ٧ نقشه‌ها و نمودارهای تخلیه اضطراری

۱-۷ اطلاعات اضطراری ساختمان باید به منظور راهنمایی کسانی که در ساختمان محبوس می‌شوند تهیه و تنظیم شود به گونه‌ای که افراد با روش‌های اعلام شرایط اضطراری آشنا شوند.

۲-۷ مواد مورداستفاده در نقشه‌ها باید به صورت شبرنگ و بدون نیاز به هیچ‌گونه باتری یا منبع انرژی (برای ماندگاری شبرنگی تصاویر) باشد.

۳-۷ مواد مورداستفاده در رنگ و کاغذهای نقشه‌ها باید در برابر پاکشدن، محو شدن و کمرنگشدن، مقاومت لازم را داشته باشد.

۴-۷ محتويات و ترکيبات نمودارها و نقشه‌های نصب شده در ساختمان‌ها باید برای کاربران شفاف، ساده و به سرعت قابل فهم باشد. به منظور ممانعت از موانع دستور زبانی باید از اشكال و تصاویر استفاده شود.

۵-۷ یک نقشه باید شامل حداقل دو راه و مسیر خروجی نسبت به نقطه قرارگیری و نصب نقشه در آن محل باشد.

۶-۷ در صورت امكان نقشه کل طبقات و هاشور قسمتهای کلیدی باید در نمودار یا نقشه نشان داده

شود.

- ۷-۷ زمانی که نمودار یا نقشه بسیار بزرگ باشد باید محلی که نشان داده شده است رنگی شده بر روی نقشه نشان داده شود.
- ۸-۷ نقشه کلیدی ساختمان باید به گونه‌ای ترسیم شود که جهت‌های اصلی به درستی قابل شناسایی باشد.
- ۹-۷ برای فهم بهتر نقشه‌های فرار و تخلیه ساختمان باید از نمادها و نشانه‌های استاندارد که در پیوست پ و ت به آنها اشاره شده است، در فهرست مندرجات نقشه استفاده شود.
- ۱۰-۷ ابعاد نوشته‌ها و اشکال و نمادها باید به گونه‌ای باشد که برای کاربران قابل مشاهده باشد.
- ۱۱-۷ نقشه باید در محلی بالاتر از سطح و در دید برای تمامی کاربران و بازدیدکنندگان نصب شود.
- ۱۲-۷ دسترسی‌های خروجی از محل که بیننده در آن قرار دارد باید بر روی نقشه نشان داده شود.
- ۱۳-۷ علامت شمال باید به صورت خوانا در بالای تمامی نقشه‌ها مشخص شود.
- ۱۴-۷ نقشه باید حاوی علامت نشان‌دهنده محل قرارگیری افراد باشد و با جهت مخصوص و عبارت «شما اینجا هستید» مشخص شود. این علامت باید در کل تصویر و نقشه به صورت برجسته نشان داده شود.
- ۱۵-۷ این علائم شامل تمامی موقعیت‌های خروجی، مسیرهای منتهی به خروجی، پلکان‌ها، آسانسورها، پاگردان‌های آسانسور، محل‌های فرار، محل‌های امن، محوطه‌های دارای سایبان و محیط‌های مجهز به راه‌های فرار خارجی است.
- ۱۶-۷ تجهیزات مورد استفاده در زمان اضطرار باید به صورت یک کلید بر روی فهرست نقشه نشان داده شود. این فهرست باید شامل ایستگاه اعلان حریق، تلفن‌های اضطراری، احیای قلب با برق، خاموش‌کننده‌های اطفاء حریق (در صورت آموزش نحوه استفاده به افراد) یا سایر تجهیزات اضطراری مخصوص ساختمان‌ها باشد.
- ۱۷-۷ نقشه و نمودار باید شامل شماره تلفن‌های اضطراری باشد.
- ۱۸-۷ نقشه‌ها و نمودار باید شامل راهنمایی تخلیه اضطراری نشانگر علائم هشدار اضطراری مختلف باشد. در صورتی که سیگنالی وجود نداشته باشد، راهنمایها باید حاوی اطلاعاتی باشد که کاربران را از نحوه انجام اقدامات لازم در زمان اضطرار مطلع سازد.

## پیوست الف


(الزامی)

## نشانه‌ها برای کاربردهای عمومی

این پیوست نمادهای کلی برای پیشگیری از آتش‌سوزی و هشدارهای دیداری را ارائه می‌دهد که باید در موقع آتش‌سوزی و موارد اضطراری استفاده شود. نمادها برای استفاده عمومی در جدول الف-۱ آمده است. برای نمادهای ممنوعیت، یک دایره و خط مورب (در زاویه  $45^\circ$  از بالا سمت چپ به پایین سمت راست) باید مورد استفاده قرار گیرد.

جدول الف-۱- نمادهای عمومی

نماد	مشخصات	کاربرد	مثال
خروج اضطراری	قاب مربع شکل پس زمینه سبزرنگ راستای باز در سفیدرنگ تصویر سبزرنگ	شناسایی و مکان‌یابی محل خروج اضطراری	محل خروج برای استفاده در مواقع اضطراری
خروج اضطراری با استفاده از پیکان‌های نشانه‌دار	نمونه رنگی: رنگ پس زمینه سفید و رنگ پیکان‌ها قرمز یا مشکی نمونه سیاه سفید: درها، پیکان‌ها و حروف به رنگ سبز یا قرمز	شناسایی و مکان‌یابی راه‌های منتهی به خروج اضطراری	پیش روی به سمت راست
	نمونه رنگی: رنگ پس زمینه سفید و رنگ پیکان‌ها قرمز یا مشکی نمونه سیاه سفید: درها، پیکان‌ها و حروف به رنگ سبز یا قرمز	شناسایی و مکان‌یابی راه‌های منتهی به خروج اضطراری	پیش روی به سمت بالا و راست
	نمونه رنگی: رنگ پس زمینه سفید و رنگ پیکان‌ها قرمز یا مشکی نمونه سیاه سفید: درها، پیکان‌ها و حروف به رنگ سبز یا قرمز	شناسایی و مکان‌یابی راه‌های منتهی به خروج اضطراری	پیش روی به سمت پایین و راست

مثال	کاربرد	مشخصات	نماد
پیشروی به سمت بالا	شناسایی و مکان‌یابی راه‌های منتهی به خروج اضطراری	نمونه رنگی: رنگ پس‌زمینه سفید و رنگ پیکان‌ها قرمز یا مشکی نمونه سیاه سفید: درها، پیکان‌ها و حروف به رنگ سبز یا قرمز	
پیشروی به سمت پایین	شناسایی و مکان‌یابی راه‌های منتهی به خروج اضطراری	نمونه رنگی: رنگ پس‌زمینه سفید و رنگ پیکان‌ها قرمز یا مشکی نمونه سیاه سفید: درها، پیکان‌ها و حروف به رنگ سبز یا قرمز	
پیشروی به سمت چپ	شناسایی و مکان‌یابی راه‌های منتهی به خروج اضطراری	نمونه رنگی: رنگ پس‌زمینه سفید و رنگ پیکان‌ها قرمز یا مشکی نمونه سیاه سفید: درها، پیکان‌ها و حروف به رنگ سبز یا قرمز	
پیشروی به سمت بالا و چپ	شناسایی و مکان‌یابی راه‌های منتهی به خروج اضطراری	نمونه رنگی: رنگ پس‌زمینه سفید و رنگ پیکان‌ها قرمز یا مشکی نمونه سیاه سفید: درها، پیکان‌ها و حروف به رنگ سبز یا قرمز	
پیشروی به سمت پایین و چپ	شناسایی و مکان‌یابی راه‌های منتهی به خروج اضطراری	نمونه رنگی: رنگ پس‌زمینه سفید و رنگ پیکان‌ها قرمز یا مشکی نمونه سیاه سفید: درها، پیکان‌ها و حروف به رنگ سبز یا قرمز	
مسیر خروجی در زمان حریق	شناسایی و مکان‌یابی راه‌های اضطراری	قابل مربع شکل پس‌زمینه به رنگ سبز راستای باز شدن در سفیدرنگ تصویر سبزرنگ برای پیکان‌ها: قابل مربع شکل پیکان‌های سبز بر روی پس‌زمینه سفید یا پیکان‌های سفید بر روی پس‌زمینه سبز	راه‌های خروج اضطراری (ترکیب دو نشانه) 

مثال	کاربرد	مشخصات	نماد
موقعیت یابی یک مسیر به سمت خروجی حین حریق و قابل دسترس برای کاربران معلول	شناسایی مسیری منتهی به خروج اضطراری و قابل دسترس برای کاربران معلول بر اساس ICC/ANSI A117.1 برای ساختمان‌ها و تأسیسات قابل دسترس و قابل استفاده	قاب مریع شکل روی پس زمینه سبز راستای باز شدن در سفیدرنگ تصویر سبزرنگ برای پیکان‌ها: قاب مریع شکل پیکان‌های سبز بر روی پس زمینه سفید یا پیکان‌های سفید بر روی پس زمینه سبز	خروج اضطراری قابل دسترس (ترکیب دو نشانه)  
موقعیت یابی یک مسیر به سمت خروجی در زمان حریق و قابل دسترس برای کاربران معلول	شناسایی مسیری منتهی به خروج اضطراری و قابل دسترس برای کاربران معلول	قاب مریع شکل روی پس زمینه سبز راستای باز شدن در سفیدرنگ تصویر سبزرنگ برای پیکان‌ها: قاب مریع شکل پیکان‌های سبز بر روی پس زمینه سفید یا پیکان‌های سفید بر روی پس زمینه سبز	راههای خروج اضطراری قابل دسترس (ترکیب سه نشانه)   
موقعیت درهای داخلی مانند درهای کمد، حیاط داخلی و زیرزمین	شناسایی و مشخص نمودن مسیرهایی که به خروج منتهی نمی‌شوند	قاب دایره‌ای نماد ممنوعیت قرمزرنگ پس زمینه سفیدرنگ قاب در سبزرنگ راستای باز شدن در سفیدرنگ تصویر مشکی‌رنگ	مسیر ممنوع خروج 

مثال	کاربرد	مشخصات	نماد
شناسایی پله‌هایی که در موقع حریق از آنها استفاده شود	دستورالعمل استفاده از پله (به سمت پایین) به کاربران در زمان وقوع حریق	قابل مربعی شعله‌های آتش قرمزرنگ تصویر مشکی‌رنگ پس‌زمینه سفیدرنگ	استفاده از پله‌ها در زمان حریق 
شناسایی پله‌هایی که در موقع حریق از آنها استفاده شود	دستورالعمل استفاده از پله (به سمت بالا) به کاربران در زمان وقوع حریق	قابل مربعی شعله‌های آتش قرمزرنگ تصویر مشکی‌رنگ پس‌زمینه سفیدرنگ	استفاده از پله‌ها زمان حریق 
نصب در نزدیکی دکمه‌های تماس آسانسور	دستورالعمل عدم استفاده از آسانسور در زمان وقوع حریق	قابل مستطیلی شعله‌های آتش قرمزرنگ تصویر مشکی‌رنگ پس‌زمینه سفیدرنگ دایره و خط مورب قرمزرنگ	عدم استفاده از آسانسور در زمان حریق 
شناسایی محیط‌هایی مانند محوطه ذخیره مواد قابل احتراق، پمپ بنزین‌ها و نواحی خطرناک	دستورالعمل محیط‌هایی که استفاده از شعله‌های باز ممنوع است	قابل دایره‌ای دایره و خط مورب قرمزرنگ تصویر مشکی‌رنگ پس‌زمینه سفیدرنگ	ممنوعیت شعله باز - شعله 
استفاده از کبریت در این محل‌ها ممنوع است.	دستورالعمل محیط‌هایی که آتش‌زدن کبریت ممنوع است.	قابل دایره‌ای دایره و خط مورب قرمزرنگ تصویر مشکی‌رنگ پس‌زمینه سفیدرنگ	ممنوعیت شعله باز - آتش‌زدن کبریت 
شناسایی مناطقی مانند محل ذخیره مایعات قابل اشتعال، جایی که سیگار کشیدن می‌تواند منجر به آتش‌سوزی یا انفجار شود.	دستورالعمل محیط‌هایی که سیگار کشیدن ممنوع است.	قابل دایره‌ای دایره و خط مورب قرمزرنگ تصویر مشکی‌رنگ پس‌زمینه سفیدرنگ	ممنوعیت سیگار کشیدن 

مثال	کاربرد	مشخصات	نماد
مکان‌هایی که درست‌کردن آتش مجاز نیست.	دستورالعمل محیط‌هایی که آتش درست‌کردن ممنوع است.	قاب دایره‌ای دایره و خط مورب قرمزرنگ تصویر مشکی‌رنگ پس‌زمینه سفیدرنگ	ممنوعیت آتش درست کردن
در بالای دستگاه راهانداز دستی نصب شود.	دستورالعمل فعال کردن دستگاه راهاندازی زنگ هشدار در موقع اضطراری	قاب مستطیلی زمینه قرمزرنگ شعله‌های آتش سفیدرنگ دست سفیدرنگ جعبه سفیدرنگ زنگ هشدار سفیدرنگ	دکمه دستی/جعبه هشدار حریق
منطقه مشخصی از پناهگاه که در موقع اضطراری حریق مورد استفاده قرار گیرد	شناسایی و مشخص کردن محل‌های پناه در یک منطقه	قاب مربعی زمینه سفیدرنگ شعله‌های آتش قرمزرنگ	پناهگاه
حافظت در برابر گردباد	شناسایی مناطق حفاظت‌شده در برابر شرایط آب‌وهوای شدید شامل نماد مناسب برای انواع طوفان‌های پیش‌بینی شده (به عنوان مثال طوفان، گردباد)	پس‌زمینه زردرنگ تصویر مشکی‌رنگ نشانه طوفان مشکی‌رنگ	منطقه حفاظت‌شده در شرایط آب‌وهوای سخت
در مکان‌هایی که دارای آویز هستند، نصب شود	ممنوعیت آویزان کردن لباس یا وسایل دیگر از آویزها و دستگیره‌ها	دایره و خط مورب قرمزرنگ تصویر مشکی‌رنگ	ممنوعیت آویز

مثال	کاربرد	مشخصات	نماد
در فرودگاهها و سایر محل‌های مونتاژ نصب شود	شناسایی محل قرارگیری دستگاه شوک قلب	قاب مربعی پس زمینه سفیدرنگ قلب قرمزرنگ بند سفیدرنگ درون قلب، حروف مشکی رنگ	دستگاه شوک خارجی خودکار 
علام ایمنی آتش‌نشانی	برای استفاده روزمره در محل کار و مناطق عمومی است؛ از علائم تکمیلی نوشتاری می‌توان برای افزایش آگاهی کاربران استفاده کرد	قاب مربعی پس زمینه قرمزرنگ نشانه سفیدرنگ	خاموش‌کننده‌های اطفاء حریق 
علام ایمنی آتش‌نشانی	برای استفاده روزمره در محل کار و مناطق عمومی است؛ از علائم تکمیلی نوشتاری می‌توان برای افزایش آگاهی کاربران استفاده کرد	قاب مربعی زمینه قرمزرنگ نشانه سفیدرنگ	شیلنگ‌ها یا هایدرانت‌های آتش‌نشانی 

رنگ نماد باید با الزامات استاندارد ANSI Z535.1 کدهای رنگ‌آمیزی ایمنی مطابقت داشته باشد.

استفاده از نمادها در ترکیب با سایر نمادها، به صورت عمودی یا افقی، روی یک علامت یا بر روی علائم جداگانه مجاور یکدیگر مجاز است.

## پیوست ب


## (الزامی)


## نمادها برای استفاده در خدمات آتشنشانی



این پیوست نمادهای استاندارد که باید برای هشدارهای آتشنشانان و دیگر امدادگران در شرایط اضطراری در زمان حریق و شرایط اضطراری مرتب استفاده شود، ارائه می‌دهد. اسکال اساسی نمادها و همچنین رنگ و شکل پس‌زمینه باید مطابق با مندرجات این پیوست در نظر گرفته شود. پس‌زمینه نمادها باید مطابق جدول ب-۱ باشد.

رنگ پس‌زمینه نماد باید قرمز، سفید یا آبی باشد و باید الزامات استاندارد ANSI Z535.1 برای ایمنی قرمز، سفید یا آبی را برآورده کند.

## جدول ب-۱- نمادهای مورداستفاده در سامانه‌های آتشنشانی

مثال	کاربرد	مشخصات	نمادها
مکان یابی انشعابات اسپرینکلرهای خودکار آتشنشانی سیامی <sup>۱</sup> و ایستاده	شناسایی و مکان یابی انشعابات اسپرینکلرهای خودکار آتشنشانی	قاب مربع شکل پس‌زمینه قرمزرنگ نمادها سفیدرنگ	اسپرینکلرهای خودکار آتشنشانی - سیامی 
مکان یابی انشعابات اسپرینکلرهای خودکار آتشنشانی تکی و ایستاده تکی در ساختمان‌ها	شناسایی و مکان یابی انشعابات اسپرینکلرهای خودکار آتشنشانی تکی	قاب مربع شکل پس‌زمینه قرمزرنگ نمادها سفیدرنگ	انشعاب اسپرینکلرهای خودکار آتشنشانی - تکی 
مکان یابی انشعابات لوله ایستاده تکی در ساختمان‌ها	شناسایی و مکان یابی انشعابات لوله ایستاده آتشنشانی	قاب مربع شکل پس‌زمینه قرمزرنگ نمادها سفیدرنگ	انشعاب لوله ایستاده آتشنشانی 
مکان یابی انشعابات ترکیب انشعاب لوله ایستاده و اسپرینکلر خودکار آتشنشانی در ساختمان‌ها	شناسایی و مکان یابی انشعابات ترکیب انشعاب لوله ایستاده و اسپرینکلر خودکار آتشنشانی	قاب مربع شکل پس‌زمینه قرمزرنگ نمادها سفیدرنگ	ترکیب انشعاب لوله ایستاده و اسپرینکلر خودکار آتشنشانی 

مثال	کاربرد	مشخصات	نمادها
مکان‌یابی انشعابات هایدرانت آتش‌نشانی، هایدرانت‌های دیواری، زمینی و سایر منابع تأمین آب آتش‌نشانی	شناسایی و مکان‌یابی انشعابات هایدرانت آتش‌نشانی (انواع)	قاب مربع‌شکل پس‌زمینه قرمزنگ نمادها سفیدرنگ	هایدرانت <sup>۳</sup> آتش‌نشانی (انواع) 
مکان‌یابی شیرهای کنترلی سامانه اسپرینکلر خودکار بر روی درهای مجهز به شیرهای کنترلی	شناسایی و مکان‌یابی شیر کنترلی اسپرینکلر خودکار	قاب مربع‌شکل پس‌زمینه قرمزنگ نمادها سفیدرنگ	شیر کنترلی اسپرینکلر خودکار 
مکان‌یابی پنل الکتریکی یا سایر تجهیزات کنترلی که می‌تواند در زیرزمین یا اتاق‌های مکانیکی قرار گیرند.	شناسایی و مکان‌یابی پنل الکتریکی یا قطع کن الکتریکی	قاب مربع‌شکل پس‌زمینه آبی‌رنگ نمادها سفیدرنگ	پنل <sup>۴</sup> الکتریکی یا قطع کن الکتریکی 
جانمایی شیر قطع گاز بر روی درها و اتاق‌های مجهز به شیرهای قطع گاز	جانمایی شیر قطع گاز	قاب مربع‌شکل پس‌زمینه قرمزنگ نمادها سفیدرنگ حرف G قرمزنگ	شیر قطع گاز 
جانمایی داخلی ایستگاه‌های شیلنگ‌های آتش‌نشانی یا خروجی‌های لوله‌های ایستاده در ساختمان‌ها و سازه‌ها یا پل‌ها و بزرگراه‌های طبقاتی	جانمایی شیلنگ‌های آتش‌نشانی یا خروجی‌های لوله‌های ایستاده	قاب مربع‌شکل پس‌زمینه قرمزنگ نمادها سفیدرنگ	شیلنگ‌های آتش‌نشانی یا خروجی‌های لوله‌های ایستاده 
جانمایی خاموش‌کننده اطفاء حریق در ساختمان‌ها و محل‌های خارجی	جانمایی خاموش‌کننده	قاب مربع‌شکل پس‌زمینه سبزرنگ نمادها سفیدرنگ	خاموش‌کننده 
جهت نشان‌دهنده محل تجهیزات یا تأسیسات آتش‌نشانی که همیشه در کنار یا متصل به نشانه‌هایی است که نشان‌دهنده تجهیز با تأسیسات خاصی است	جهت نشان‌دهنده محل تجهیزات یا تأسیسات آتش‌نشانی که همیشه در کنار یا متصل به نشانه‌هایی است که نشان‌دهنده تجهیز با تأسیسات خاصی است	قاب مربع‌شکل پس‌زمینه سبزرنگ مربوط به نشانه‌های همراه نمادها سفیدرنگ	فلش نشان‌دهنده جهت 

مثال	کاربرد	مشخصات	نمادها
	جهت نشان دهنده محل تجهیزات یا تأسیسات آتشنشانی که همیشه در کنار یا متصل به نشانهایی است که نشان دهنده تجهیز با تأسیسات خاصی است	قاب مربع شکل پس زمینه سبزرنگ مربوط به نشانه های همراه نمادها سفیدرنگ	فلش نشان دهنده جهت های مورب 
بر روی ورودی در مراکز مراقبت کودک در مرکز فرماندهی حریق یا نقاط دسترسی نشان دهنده مراکز مراقبت از کودک	شناسایی و مکان یابی مرکز مراقبت کودک	قاب مربع شکل تصویر دست ها و کودک به رنگ آبی پس زمینه سفیدرنگ	مرکز مراقبت کودک 
بانکرهای قابل انفجار، ساختمان های ضعیف و شکننده	شناسایی و مکان یابی مرکز آتشنشانی یا سامانه تلفن اضطراری	قاب مربع شکل پس زمینه قرمزرنگ نمادها سفیدرنگ	تلفن اضطراری 
برای پر کردن دستگاه تنفسی هوای فشرده ساختمان های بلند مرتبه	در نزدیکی یا درون ساختمان هایی که حریق در آنها رخ نداده است، نصب می شود	علامت ممنوعیت قرمز رنگ دایره ای پس زمینه سفیدرنگ خودروی آتشنشانی به انضمام هشت ضلعی مشکی رنگ	عدم نیاز به خدمات آتشنشانی 
مکان هاییدرانت خشک / پورت <sup>۲</sup> کاهنده فشار ناشی از یک منبع آب ایستا	نشان دادن محل جانمایی دستگاه تنفسی هوای فشرده و یا انشعاب پر کن کپسول ها	قاب مستطیل شکل نمادهای سفیدرنگ پس زمینه سبزرنگ	دستگاه تنفسی هوای فشرده 
	شناسایی و جانمایی هاییدرانت خشک / پورت <sup>۳</sup> کاهنده فشار ناشی از یک منبع آب ایستا	قاب مربع شکل پس زمینه قرمزرنگ نمادها سفیدرنگ	هاییدرانت خشک / پورت کاهنده فشار 

1- Sprinkler

2- Siamese

3- Hydrant

4- Panel

5- Explosives bunkers

6- Port

### پیوست پ

#### (الزامی)

#### نمادهای سامانه‌های اطفاء حریق

#### پ-۱ سامانه‌های اطفاء حریق مبتنی بر آب

نمادها برای سامانه‌های مبتنی بر آب در جدول پ-۱ آمده است.

جدول پ-۱- نمادهای سامانه‌های اطفاء حریق مبتنی بر آب

نماد	توصیف
	سامانه شارژ تر به طور خودکار فعال می‌شود
	سامانه شارژ تر به طور دستی فعال می‌شود
	سامانه خشک به طور خودکار فعال می‌شود، پُر شده از هوا
	سامانه خشک به طور دستی فعال می‌شود، پُر شده از هوا
	سامانه خشک به طور خودکار فعال می‌شود، پُر شده از نیتروژن
	سامانه خشک به طور دستی فعال می‌شود، پُر شده از نیتروژن
	سامانه اطفاء حریق خشک به طور خودکار فعال می‌شود، پُر شده از هوا
	سامانه اطفاء حریق خشک به طور دستی فعال می‌شود، پُر شده از هوا
	سامانه اطفاء حریق خشک به طور خودکار فعال می‌شود، پُر شده از نیتروژن
	سامانه اطفاء حریق خشک به طور دستی فعال می‌شود، پُر شده از نیتروژن
	سامانه کف به طور خودکار فعال می‌شود
	سامانه کف به طور دستی فعال می‌شود

تصویف	نماد
سامانه اطفاء آب مهپاش به طور خودکار فعال می‌شود	
سامانه اطفاء آب مهپاش به طور دستی فعال می‌شود	

### پ-۲ سامانه‌های اطفاء حریق شیمیایی خشک

نمادهای سامانه‌های شیمیایی خشک در جدول پ-۲ نشان داده شده است.

جدول پ-۲- نمادهای سامانه‌های اطفاء حریق شیمیایی خشک

تصویف	نماد
برای مایع، گاز و آتش الکتریکی به طور خودکار فعال می‌شود	
برای مایع، گاز و آتش الکتریکی به طور دستی فعال می‌شود	
برای انواع آتش‌سوزی به طور خودکار فعال می‌شود	
برای انواع آتش‌سوزی به طور دستی فعال می‌شود	

### پ-۳ سامانه‌های اطفاء حریق محیط گازی

نمادهای سامانه‌هایی که از محیط گازی استفاده می‌کنند در جدول پ-۳ نشان داده شده است.

جدول پ-۳- نمادهای مورداستفاده در سامانه‌های اطفاء حریق محیط گازی

تصویف	نشانه
سامانه کربن دی‌اکسید به طور خودکار فعال می‌شود	
سامانه کربن دی‌اکسید به طور دستی فعال می‌شود	
سامانه هالون <sup>۱</sup> یا سامانه خاموش‌کننده مواد پاک به طور خودکار فعال می‌شود	
سامانه هالون یا سامانه خاموش‌کننده مواد پاک به طور دستی فعال می‌شود	
1- Halon	

### پیوست ت

#### (الزامی)

### نمادهای تجهیزات آتش نشانی

#### ت-۱ نمادهای پمپ آتش نشانی

نمادهای مورد استفاده برای پمپهای آتش نشانی در جدول ت-۱ آمده است.

#### جدول ت-۱- نمادهای پمپ آتش نشانی

نظرات	توصیف	نشانه
در فشار مشخص، میزان جریان و جهت جریان مشخص شود	پمپ خط عمودی	
جهت جریان و چرخش و فشار و میزان جریان مشخص شود	قاب برشی افقی- برقی	
جهت جریان و چرخش مشخص شود	قاب برشی افقی- دیزلی	
جهت جریان و چرخش و فشار و میزان جریان مشخص شود	پمپ توربینی عمودی	
جهت جریان و چرخش و فشار و میزان جریان مشخص شود	پمپ دارای نیروی محرکه توربین بخار	
جهت جریان و چرخش و فشار و میزان جریان مشخص شود	پمپ جوکی	

#### ت-۲ نمادهای دستگاه پمپ آتش نشانی

نمادهای مورد استفاده برای دستگاه پمپهای آتش نشانی در جدول ت-۲ آمده است.

#### جدول ت-۲- نمادهای دستگاه پمپ آتش نشانی

نظرات	توصیف	نشانه
یک طرف کاهنده ارتفاع یکنواخت را تا اندازه کاهش یافته حفظ می کند، اندازه را مشخص کنید	کاهنده غیر هم راستا	

نطرات	توصیف	نشانه
کاهنده مخروطی به اندازه مرکز کوچک شده است . اندازه را مشخص کنید	کاهنده هم مرکز	
روی دیوار نصب می شود . تعداد اتصالات شیلنگ، اندازه و جریان خروجی پمپ آتش نشانی را نشان دهد	هدرتست <sup>۱</sup> روی دیوار	
روی یک فلنج مستقل سوار می شود . تعداد اتصالات ، اندازه و جریان خروجی پمپ آتش نشانی را نشان دهد	هدرتست مستقل	
تخلیه پمپ را نسبت به سر مکش موجود تعديل و حفظ می کند. اندازه را مشخص کنید	شیر کنترل مکش	
کنتور آتش شیاردار برای آزمون جریان پمپ های آتش نشانی. اندازه را مشخص کنید.	شماره انداز حریق	
خط برگشتی- از دو شیر پروانه ای و یک شیر کنترلی تشکیل شده است		
پنل عملکرد پمپ آتش نشانی را کنترل می کند	کنترل پنل پمپ آتش نشانی	
پنل عملکرد پمپ جوکی را کنترل می کند	کنترل پنل پمپ جوکی	
پنل انتقال قدرت پمپ آتش نشانی به منبع متناوب را کنترل می کند	پنل سوئیچ انتقال	
1- Header test		

### ت-۳ نمادهای کپسول آتش نشانی قابل حمل

نمادهای کپسول آتش نشانی قابل حمل در جدول ت-۳ نشان داده شود.

جدول ت-۳- نمادهای کپسول آتش نشانی قابل حمل

نطرات	توصیف	نماد
شكل اولیه	کپسول آتش نشانی قابل حمل	
	کپسول آتش نشانی آب	

نطرات	توصیف	نماد
	کپسول آتشنشانی کف	
نوع BC	خاموش‌کننده شیمیایی خشک برای آتش‌سوزی مایعات، گاز یا برق	
نوع ABC	خاموش‌کننده شیمیایی خشک برای انواع آتش‌سوزی‌ها (به جز فلزات)	
	کپسول آتشنشانی کربن دی‌اکسید	
	کپسول آتش‌نشانی هالون یا عامل تمیزکننده	
	کپسول آتش‌نشانی برای آتش‌سوزی فلزات	

#### ت-۴ نماد سایر تجهیزات آتش‌نشانی

نمادهای سایر تجهیزات اطفاء حریق در جدول ت-۴ نشان داده شود.

جدول ت-۴- نمادهای تجهیزات اطفاء حریق

نطرات	توصیف	نماده
شكل اولیه	تجهیزات اطفاء حریق	
	ایستگاه قرقه کربن دی‌اکسید	
	ایستگاه قرقه شیمیایی خشک	
اندازه شیلنگ مشخص شود	اتصال شیر شیلنگ آتش‌نشانی	
	ایستگاه قرقه کف	
	ایستگاه شیلنگ، لوله خشک	
	ایستگاه شیلنگ، لوله تر	

ناظرات	توصیف	نشانه
اندازه شیلنگ مشخص شود	نازل مانیتور خشک	
اندازه شیلنگ مشخص شود	نازل مانیتور شارژ شده	

### کتاب نامه

[۱] استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۵۶، طبقه‌بندی آتش‌سوزی

[۲] ICC/ANSI A117.1, Accessible and usable buildings and facilities